

036 号文 关于天然居 B2404 房外墙漏水紧急维修的函

天健城市服务（天然居）【2022】036

致天然居业主委员会：

服务中心接 B2404 业主反映家中墙壁由漏水现象，经工程人员上门现场查看，确认为外墙伸缩缝漏水导致。为了不影响业主正常生活，服务中心请专业公司做紧急维修处理，费用 6239.00 元（详见附件）。最终费用由物业公司评标审核为准，该费用从小区业主大会共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。



漏水图片2.doc



天然居B2404外墙
漏水维修工程量清

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2022 年 06 月 19 日